

**ООО «НАКС-Кострома»
АЦСО-133**

Перечень документов необходимых для аттестации поста газовой сварки (ПГС)

1.	Заявка (<i>название организации писать полностью, как в ЕГРЮЛ</i>)
2.	Копия паспорта на сварочную горелку
3.	Копии паспортов на редукторы (регуляторы давления) – ацетилен и кислород
4.	Копии паспортов на обратные клапаны/обратные огнепреградительные клапаны (на ПГС должно быть установлено 4 клапана, два на редукторах и два на горелке)
5.	Копии протоколов аттестованных сварщиков
6.	Приказ о назначении ответственного за аттестацию сварочного оборудования

*Копии всех страниц предоставляемых документов должны быть заверены. Отметка о заверении содержит:
слова «Верно» или «Копия верна»;
должность лица, заверившего копию;
его подпись;
расшифровку подписи (инициалы, фамилию);
дату заверения копии (выписки из документа);
печать организации.

Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп. Копии предоставляемых многостраничных документов допускается сшивать и заверять в месте сшивки. При этом отметка о заверении на сшивке должна дополнительно содержать сведения о количестве листов. Допускается предоставлять копию с копии документа, при условии, что копия была заверена в установленном порядке. В этом случае копия также заверяется в установленном порядке.